

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Αναφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	0218
ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Κ.Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	07/10/2016

Γενικά στοιχεία Οχήματος

Εργοστάσιο κατασκευής	Audi	Πόρτες	2
Τύπος/Μοντέλο	A1 TDI	Θέσεις	5
Κατηγορία Οχήματος	2θυρο	Ένδειξη χιλιομετρητή	71.234
Έτος 1 ^{ης} Κυκλοφορίας	2010	Καύσιμο	Diesel
Αριθμ.πλαισίου	JKD658.....456	Κιβώτιο	Αυτόματο
Αριθ. Πινακίδας		Ρύποι CO2 gr/km	
Κυβισμός	1600cc	Euro Class	
Χρώμα	Μαύρο		



Συνοδευτικά έγγραφα οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας	ΝΑΙ
ΚΤΕΟ	ΝΑΙ (Σε ισχύ έως 5 ^ο /2017)
Κάρτα καυσαερίων	ΝΑΙ (Σε ισχύ έως 28/05/2017)
Τέλη κυκλοφορίας	ΝΑΙ
Ιστορικό service	ΝΑΙ
Εγχειρίδια αυτοκινήτου	ΝΑΙ

Τεχνικός εξοπλισμός & εξοπλισμός ασφάλειας

Ρεζέρβα	ΝΑΙ
Εργαλεία	ΝΑΙ
Φαρμακείο	ΝΑΙ
Τρίγωνο ανάγκης	ΝΑΙ
Πυροσβεστήρας	ΝΑΙ
2 ^ο Κλειδί	ΝΑΙ
2 ^ο χειριστήριο Συνα/μου	ΝΑΙ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σημειώσεις:

Α. Μερικά στοιχεία όπως Αρ. Κυκλοφορίας, Ονοματεπώνυμο κλπ. δεν εμφανίζονται ολοκληρωμένα λόγω περιορισμού του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Β. Τα αποτελέσματα του ελέγχου απεικονίζουν την κατάσταση του οχήματος την στιγμή του ελέγχου .

Συμβολισμοί

Σύμβολο	Επεξήγηση	Περιγραφή κατάστασης
	Καλή	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι καλή χωρίς ενδείξεις
	Μέτρια	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι λειτουργική αλλά έχει φθορές
	Αβέβαιη	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι αβέβαιη, υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή επισκευής λόγω ατυχήματος. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση!
	Κακή	Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι κακή, χρειάζεται επισκευή ή έχει υποστεί σημαντική βλάβη
	Οπτικός έλεγχος	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με οπτικό έλεγχο
	Διαγνωστικός έλεγχος (OBD)	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ηλεκτρονικό εξοπλισμό OBD
	Ειδικός εξοπλισμός	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ειδικό εξοπλισμό
	Ανύψωση	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ανύψωση του οχήματος
	TEST DRIVE	Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε συνθήκες οδήγησης (TEST DRIVE)
	Λειτουργική δοκιμή	Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ενεργοποίηση συστημάτων
ΕΑ	Εμπρός Αριστερά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΕΔ	Εμπρός Δεξιά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΠΑ	Πίσω Αριστερά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος
ΠΔ	Πίσω δεξιά	Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος



Έλεγχοι που διενεργήθηκαν

1.Αμάξωμα/Πλαίσιο						
2.Μηχανικά μέρη κινητήρα						
3.Μετάδοση						
4.Σύστημα Ψύξης						
5.Πέδηση ενεργητική ασφάλεια						
6.Φανοποιεία						
7.Ηλεκτρικά/Ηλεκτρολογικά						
8.Εσωτερικοί χώροι/Σαλόνι						

Γενική Συνοπτική κατάσταση Οχήματος

1.Αμάξωμα/Πλαίσιο		
2.Μηχανικά μέρη κινητήρα		
3.Μετάδοση		Μικρή διαρροή από διαφορικό
4.Σύστημα Ψύξης		
5.Πέδηση ενεργητική ασφάλεια		
6.Φανοποιεία		
7.Ηλεκτρικά/Ηλεκτρολογικά		
8.Εσωτερικοί χώροι/Σαλόνι		

Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη




Κατάσταση κακή



Ανάλυση αποτελεσμάτων ελέγχου

1.Αμάξωμα/Πλαίσιο



1.1	Πάτωμα	(Κατάσταση)	✓
1.2	Οροφή	(Κατάσταση)	✓
1.3	Κολώνες	(Κατάσταση)	✓
1.4	Μαρσπιέ	(Κατάσταση)	✓
1.5	Ράμφη	(Κατάσταση)	✓
1.6	Χώρος αποσ/υών	(Κατάσταση)	✓
1.7	Θόλοι	(Κατάσταση)	✓

1. Γενική κατάσταση Αμαξώματος/Πλαισίου ✓

Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



2.Μηχανικά μέρη Κινητήρα



2.1	Ανάφλεξη (αμεσότητα)		
2.2	Ρελαντί : (ομαλότητα)		
2.3	Λειτουργία (ομαλότητα)		
2.4	Λιπαντικό (Στάθμη)		
2.5	Εξωτερικοί Ιμάντες (Κατάσταση)		Μικρή φθορά ιμάντα Δυναμό
2.6	Βάσεις κινητήρα (Κατάσταση)		
2.7	Υπερτροφοδότηση (Turbo) (Λειτουργία)		
2.8	Σώμα Κινητήρα (Block) (Διαρροές)		
2.9	Σύστημα εξάτμισης (Κατάσταση)		
2.10	Σύστημα τροφοδοσίας (Διαρροές) :		
3.5	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)		ΟΥΔΕΝ

2. Γενική κατάσταση μηχανικών μερών κινητήρα



3.Μετάδοση




3.1	Κιβώτιο ταχυτήτων (Λειτουργία/Διαρροή)	
3.2	Συμπλέκτης (Δίσκος/Πλατό) (Απόκριση)	- Δεν διατίθεται
3.3	Διαφορικό (Κατάσταση/Διαρροή)	
3.4	Πεντάλ (Λειτουργία)	- Δεν διατίθεται
3.5	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)	 ΟΥΔΕΝ

3. Γενική κατάσταση μετάδοσης



4.Σύστημα ψύξης (Κινητήρα/Κλιματισμού /Υπερτροφοδότησης)



4.1	Ψυγείο Κινητήρα (Φθορά/Διαρροχή)	✓
4.2	Σωληνώσεις Ψυγείου Κινητ.(Φθορά/Διαρροή)	✓
4.3	Ψυγείο Κλιμ. (Φθορά/Διαρροή)	✓
4.4	Σωληνώσεις Ψυγείου Κλιμ. (Φθορά/Διαρροή)	✓
4.5	Βεντιλατέρ (Λειτουργία)	✓
4.6	Ψυγείο Intercooler (Φθορά/Διαρροή)	Δεν διατίθεται
4.7	Σωληνώσεις Intercooler (Φθορά/Διαρροή)	Δεν διατίθεται
4.8	Ιμάντας συμπιεστή (κατάσταση)	✓
4.9	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)	✓ ΟΥΔΕΝ

4. Γενική κατάσταση συστήματος ψύξης κινητήρα / κλιμα/σμου / Υπερ/τησης



Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



5.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Πέδησης/Ενεργητικής ασφάλειας



Ανάρτηση/Σύστημα Διεύθυνσης

5.1	Ανάρτηση Εμπρός (Απόκριση/διαρροή)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.2	Ανάρτηση Πίσω (Απόκριση/διαρροή)	ΠΑ	✓	ΠΔ	✓
5.3	Ακρόμπαρα (Κατάσταση)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.4	Μπαλάκια (Κατάσταση)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.5	Ημιαξόνια/Φούσκες (Κατάσταση/διαρροή)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.6	Ψαλίδια (Κατάσταση)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.7	Ρουλεμάν τροχών εμπρός (Κατάσταση)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.8	Ρουλεμάν τροχών πίσω (Κατάσταση)	ΠΑ	✓	ΠΔ	✓
5.9	Μπαράκια ανάρτησης (Κατάσταση)	ΕΑ	✓	ΕΔ	✓
5.10	Τιμόνι (Απόκριση)		✓		
5.11	Κρεμαργιέρα (Κατάσταση)		✓		
5.12	Ευθυγράμμιση		✓		



Φρένα

5.13	Πεντάλ (Απόκριση)				
5.14	Δίσκοι Εμπρός (Κατάσταση)	ΕΑ		ΕΔ	
5.15	Δίσκοι Πίσω (Κατάσταση)	ΠΑ		ΠΔ	
5.16	Τακάκια Εμπρός (Κατάσταση)	ΕΑ		ΕΔ	
5.17	Τακάκια Πίσω (Κατάσταση)	ΠΑ		ΠΔ	
5.18	Χειρόφρενο (Απόκριση)				
5.19	Σωληνάκια φρένων εμπρός	ΕΑ		ΕΔ	
5.20	Σωληνάκια φρένων πίσω	ΠΑ		ΠΔ	
5.21	Υγρά φρένων (Στάθμη)				
5.22	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)			ΟΥΔΕΝ	

Τροχοί

5.23	Ελαστικά DOT	ΕΑ	23/2016	ΕΔ	23/2016	ΠΑ	23/2016	ΠΔ	23/2016
5.24	Ελαστικά εμπρός.(πέλμα)	ΕΑ		ΕΔ					
5.25	Ελαστικά πίσω (πέλμα)	ΕΑ		ΕΔ					
5.26	Ζάντες εμπρός (Κατάσταση)	ΕΑ		ΕΔ					
5.27	Ζάντες πίσω (Κατάσταση)	ΕΑ		ΕΔ					
5.28	Ζυγοστάθμιση								

5. Γενική κατάσταση συστήματος Πέδησης/Ενεργητικής ασφάλειας



Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



6.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Φανοποιίας

Προφυλακτήρας Ε	✓	Καπό Κινητήρα	✓
Ίχνη επαναβαφής		Γρατσουνιά	
Φτερό ΕΑ	✓	Φτερό ΕΔ	✓
Γρατσουνιά		-	
Μαρσπιέ Ε Α	✓	Μαρσπιέ Δ	✓
-		-	
Πόρτα ΕΑ	✓	Πόρτα ΕΔ	✓
Ίχνη αποσυναρμ/σης Βαμμένη		Ίχνη αποσυναρμ/σης Βαμμένη επιφάνεια	
Ηλιοροφή/Κουκούλα	✓	Οροφή	✓
Μικρή φθορά		-	
Πόρτα ΠΑ	✓	Πόρτα ΠΔ	✓
Γρατσουνιές μέτριου βάθους		-	
Φτερό ΠΑ	✓	Φτερό ΠΔ	✓
-		-	
Καπό Π	✓		
-			
Προφυ/ρας Π		i	
Γρατσουνιές, μικρά κτυπήματα, Ίχνη επαναβαφής			

6. Γενική κατάσταση φανοποιίας



Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια




Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



7.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Ηλεκτρικών/Ηλεκτρολογικών



Ηλεκτρικά εξωτερικά

7.1	Μπαταρία (Κατάσταση)								
7.2	Φανοί νυκτός (λειτουργία) Ε	ΕΑ		ΕΔ					
	Φανοί νυκτός (λειτουργία) Π	ΠΑ		ΠΔ					
7.3	Προβολείς (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ					
7.4	Φανοί STOP (λειτουργία)	ΠΑ		ΠΔ					
7.5	Τρίτο STOP (λειτουργία)								
7.6	Φανοί Πινακίδας (λειτουργία)	Ε		Π					
7.7	Φλάς (λειτουργία) :	ΕΑ		ΕΔ		ΠΑ		ΠΔ	
7.8	Ηλ. παράθυρα (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ		ΠΑ		ΠΔ	
7.9	Πιτσιλιστήρια (λειτουργία)	Ε		Π					
7.10	Ηλιοροφή ηλ/ική (λειτουργία)								
7.11	Κουκούλα/οροφή Ηλ/κή (λειτουργία)	-				Δεν Διατίθεται			
7.12	Υαλοκα/τήρες (λειτουργία)	Ε		Π					
7.13	Καθρέπτες (λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ					



Ηλεκτρικά εσωτερικά

7.14	Κοντέρ/Καντράν (Λειτουργία)					
7.15	Κεντρική οθόνη (Λειτουργία)					
7.16	Φωτισμός καντράν (Λειτουργία)					
7.17	Φωτισμός καμπίνας (Λειτουργία)					
7.18	Αναπτήρας (Λειτουργία)					
7.19	Καλοριφέρ (Λειτουργία)					
7.20	Air condition/Clima (Λειτουργία)					
7.21	Θερμαινόμενα τζάμια (Λειτουργία)					
7.22	Χειριστήρια τιμονιού (Λειτουργία)					
7.23	Ηχοσύστημα					
7.24	Κόρνα					
7.25	Ηλεκτρικά καθίσματα (Λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ		Π
7.26	Θερμ/μενα καθίσματα (Λειτουργία)	ΕΑ		ΕΔ		Π
7.27	Συναγερμός					
7.28	Parktronic/Κάμ. οπισθοπορείας					
7.29	Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII)			ΟΥΔΕΝ		

7. Γενική κατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρολογικών



Κατάσταση καλή



Κατάσταση μέτρια



Κατάσταση αβέβαιη



Κατάσταση κακή



ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Αναφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	0218
ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Κ.Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	07/10/2016

Γενικά στοιχεία Οχήματος

Εργοστάσιο κατασκευής	Audi	Πόρτες	2
Τύπος/Μοντέλο	A1 TDI	Θέσεις	5
Κατηγορία Οχήματος	2θυρο Κόμπακτ	Ένδειξη χιλιομετρητή	71.234
Έτος 1 ^{ης} Κυκλοφορίας	2010	Καύσιμο	Diesel
Αριθμ.πλαισίου	JKD658.....456	Κιβώτιο	Αυτόματο
Αριθ. Πινακίδας	ZKP 47..	Ρύποι CO2 gr/km	
Κυβισμός	1600cc	Euro Class	
Χρώμα	Μαύρο		

